

Vplyv výroby buničiny a papiera na životné prostredie

Pri výrobe vláknitých materiálov (buničiny) chemickým postupom - u nás sulfitovým alebo sulfátovým - vznikajú kvapalné, plynné i tuhé odpadové látky znečistujúce životné prostredie. Napr. pri výrobe sulfitovej buničiny obsahujú odpadové vody asi 15 kg suspendovaných látok, spotrebuje sa 10 kg BSK_s, a do vzduchu uniká ca 30 kg SO₂ a 18 kg úletov na 1 t vyrobenej buničiny. Pri tom istom množstve sulfátovej buničiny odpadové vody obsahujú ca 10 kg suspendovaných látok, spotrebuje sa asi 28 kg BSK_s, a únik plynných sírnych emisií dosahuje 9 kg v podobe síry (18 kg SO₂) a 109 kg tuhých látok. Pri výrobe 1 t papiera uniká do vody 15-26 kg suspendovaných látok.

V súčasnosti sa v Slovenskej republike rozvlákňuje mechanickým, polochemickým a chemickým postupom ca 2 mil. m³ dreva. Táto surovina sa potom používa na výrobu papiera, kartónov, lepeniek, éterov a esterov celulózy (*umeľých vlákien*). Pri týchto postupoch sa dostáva do odpadu 2-50 % pôvodného dreva a pri niektorých technológiách vznikajú aj plynné emisie z použitých chemikálií.

Tvorba emisií a odpadov

Pozrime sa na výrobu vláknitých materiálov (buničiny) a papiera z environmentálneho hľadiska. V našej republike sa buničina pripravuje sulfitovým alebo sulfátovým postupom.

Pri výrobe buničiny kyslým **sulfitovým postupom** sa ihličnaté štiepky (*zo smreka alebo jedle*) delignifikujú hydrogensíričtanom vápenatým (Ca(HSO₃)₂) a kyselinou siričitou (H₂SO₃). Pri výrobe 1 t buničiny sa do odpadu dostane v rôznych stupňoch výroby približne 1 t dreva, pri viskózovej buničine spotrebujú výluhy 550 kg BSK_s a pri papierenskej 250 kg BSK_s. Po účinnom praní buničiny sa zníži BSK_s výluhov na ca 17 kg a BSK_s kondenzátov na 28 kg, čo je asi 45 kg BSK_s na 1 tonu buničiny (Šuty, 1982). Hmotnosť suspendovaných látok v odpadových vodach je 15 kg (Hnetkovský a kol., 1983).

Pri použíti varných roztokov na rozpustných zásadách (Mg²⁺, Na⁺, NH₄⁺), znižuje sa množstvo znečistujúcich látok v odpadovej vode vplyvom regenerácie chemikálií a recirkuláciou upraveného kondenzátu (neutralizáciou najmä kyseliny octovej) z pôvodných 45 kg BSK_s na 10 kg na tonu buničiny.

Pri príprave buničiny týmto postupom sa produkujú aj tubé časticie (popol) 18 kg.t⁻¹, oxid siričitý (pri varných roztokoch na rozpustných zásadách a v dôsledku intenzívnej regenerácie 28-30 kg na 1 t buničiny. Z niektorých regeneračných sústav môže unikať aj sírovodík (0,16 kg). SO₂ uniká zo sírovej pece, varáka, absorpcnej veže, výluhov, odparky a kotolne zo spalovania výluhov.

Pri výrobe buničiny **sulfátovým postupom** používa sa na odstránenie lignínu z drevných štiepok lúh sodný (NaOH) a sírnik sodný, (Na₂S), pritom na 1 t vyrobenej buničiny až 1100 kg dreva prechádza do roztoku. Priemerné znečistenie vyjadrené v BSK_s je 30-60 kg.t⁻¹ buničiny. Znečistenie nastáva v dôsledku úniku výluhov z triedičov vlákien a odchádzajúcich kondenzátov. Pri dodržiavaní technológie je to 28 kg BSK_s a 10 kg suspendovaných látok pri spotrebe 40-50 m³ vody na tonu buničiny.

Pri kontinuálnej výrobe sa buničina perie priamo vo varáku pri vysokej teplote a ďalším praním na filtroch sa znižuje znečistenie odpadových vód na 7-9 kg BSK_s.

Ďalšie zlepšenie možno dosiahnuť čiastočnou alebo úplnou recirkuláciou použitej vody (výluhov) v technológií: kondenzáty možno použiť na pranie vápenného kalu, buničiny alebo na impregnáciu štiepok, čím sa znižuje spotreba vody na 20 m³ na tonu buničiny.

Pri výrobe sulfátovej buničiny vznikajú plynné emisie, najmä sírovodík (sulfan H₂S), metylmerkaptn (CH₃SH), dimetylulfid (CH₃SCH₃), dimetyldisulfid (CH₃SSCH₃), oxid siričitý (SO₂) a terpentín.

Sírovodík je súčasťou varného roztoku a vzniká hydrolyzou sulfidu sodného. Je to neprijemne zapáchajúci plyn, reaguje ako slabá kyselina, hygienicky je závadný a prudko

jedovatý. Čuchom ho možno zistiť pri koncentrácií $0,5 \cdot 10^{-6}$ mg.dm $^{-3}$. Pri zriedení 1:1000 spôsobuje pri vdýchnutí bezvedomie a smrť v dôsledku ochrnutia nervových centier.

Metylmerkaptán je hlavnou príčinou sulfátového zápachu, pričom je (aspoň v takých hustotách, ako sa vyskytujú v praxi) zdravotne nezávadný. Čuchom ho možno zistiť už pri koncentrácií $2,1 \cdot 10^{-11}$ mg.dm $^{-3}$. Pomerné zastúpenie plynnych emisií uvádza tab. 1.

Tab. 1. Pomerné zastúpenie jednotlivých emisií

Závod	Únik síry [kg.t $^{-1}$ buničiny]	Podiel [%]				
		SO $_2$	H $_2$ S	CH $_3$ SH	CH $_3$ SCH $_3$	CH $_3$ SSCH $_3$
A	16	23,1	46,0	16,8	10,8	3,3
B	7	10,7	42,1	9,6	18,1	19,5

A - závod s vysokou sulfiditou varného roztoku

B - závod s nízkou sulfiditou varného roztoku

Približné priemerné hodnoty (vyjadrené v podobe síry) a miesto uvoľňovania plynnych emisií a tuhých látok uvádzajú tab. 2, smrtelné dávky tab. 3.

Tab. 2. Zdroje úniku emisií síry a ich množstvá na 1 t výrobenej buničiny

Miesto úniku	Zistené priemerné hodnoty		
	Plynny únik [kg.t $^{-1}$]	Tuhý úlet [%]	Tuhý úlet [kg.t $^{-1}$]
Diskontinuálny varák	1,15	12,7	-
Pranie	0,35	3,9	-
Odparka	0,15	1,7	-
Regeneračný kotol	6,60	73,3	85
Rozpušťanie taveniny	0,05	0,6	2
Vápenná pec	0,10	1,1	22
Spracovanie tálového mydla	0,50	5,6	-
Ostatné zdroje	0,10	1,1	-
Celkom	9,00	100	109
Kontinuálny varák	0,75	-	-

Tab. 3. Smrtelné dávky sírnych emisií

Sírne exhaláty	Hustota [mg.dm $^{-3}$]	Objemová koncentrácia [%]
Sírovodík	1,4	0,1
Dimetyldisulfid	20,0	0,5
Metylmerkaptán	20,0	1,0
Dimetylulfid	40,0	5,4

Pri **bielení** buničiny chlórom a jeho zlúčeninami sa odstraňuje zvyškový lignín, časť hemicelulóz, zároveň sa rozrušujú chromofóry a organokovové komplexy a destrukčný podiel prechádza do odpadových vôd; znečistenie vyjadrené v BSK $_s$ je 60 kg.t^{-1} buničiny. Pritom vznikajú aj sekundárne látky, do určitej miery zadržiavané vo vlastnej buničine, z ktorých časť prechádza do odpadových vôd. Tieto látky sú karcinogénne (vznikajú napr. aj pri spaľovaní mestských odpadov), je to vlastne polichlór-dibenzodioxín a polichlór-dibenzofurán. Môžu sa hromadiť v tukovom tkanive, materiáloch mlieku a v krvi. Všeobecne destrukčné podiely počas bielenia sa označujú **AOX** (*adsorbovatelné halogénované organické zlúčeniny*). V odpadových vodách po bielení buničiny z ihličnanov sa nachádza asi 6-8 kg AOX a buničiny z listnáčov 3-4 kg AOX na 1 t bielenej buničiny.

Na výrobu **papiera** sa okrem buničiny používajú aj polobuničiny, drevoviny, handrovina, zberový papier, ako aj pomocné látky, ktoré dodávajú papieru požadované vlastnosti: *glejidlá, plnidlá, farbivá a i.* Suspenzia vlákien spolu s pomocnými látkami sa odvodňuje na papierenskom stroji za tvorby papierového listu. Pritom odteká veľké množstvo znečistenej vody. Časť z nej sa vracia, ďalšia časť odteká do odpadu. Odpadové vody sú znečistené najmä úlomkami vlákien a pomocnými látkami, nezachytenými v papierovom liste. V SR sa r. 1992 vyrabilo 425 000 t papiera (Szalai, 1993) a do odpadových vôd sa dostalo ca 10 400 t nerozpustených látok, čo predstavuje asi 26 kg.t^{-1} papiera. Dokonalou filtriáciou sa znižuje nerozpustný suspendovaný podiel na 15 kg.t^{-1} papiera.

Obmedzenie a zneškodňovanie odpadov

Na zachytávanie tuhých častíc z plynnych emisií slúži **pranie plynov**. Ako pracia kvapalina sa využíva voda, alkalický roztok, hydrosíričitan alebo uhličitan sodný a odpadová voda s určitým obsahom chlóru (na pranie zapáchajúcich látok) - obr. 1.

Nedisociujúce sulfátové odpadové plyny (dimetyldisulfid a dimetylulfid) sa nedajú úspešne likvidovať pracími metódami. Za účinný postup sa považuje konverzia plynov na oxid siričitý **spálením** a **praním** v alkalickom roztoku. Spalovanie (obr. 2) možno robiť v rotačnej vápenatej peci (*pri teplote 1150-1250 °C*), pričom sa čistenie odchádzajúcich plynov nemusí riešiť osobitne, pretože vzniknutý SO $_2$ reaguje s oxidom vápenatým.

Na odstránenie zapáchajúcich látok z kondenzátu sú dva postupy:

- destrukcia týchto látok oxidáciou (chlórom),
- prehŕňanie vodnou parou alebo vzduchom (stripping).

Sírne prchavé zlúčeniny z výluhu treba **absorbovať** v tavenine v priebehu spaľovania sulfátových výluhov, alebo sa zahustený výluh oxiduje pred kontaktnou odparkou kyslíkom alebo vzduchom.

Na obmedzenie a vylúčenie tvorby karcinogénnych látok

Látok počas bielenia buničiny existuje viacero postupov, ktoré obmedzujú až vylučujú chlór a jeho zlúčeniny. Pri výbere najvhodnejšieho prichádzajú do úvahy dva hlavné smery riešenia:

1. je založený na použití kyslíkového stupňa (s možnosťou rozšírenia o oxid dusičitý) a ozónového stupňa,
2. spočíva vo využití peroxidu vodíka v kyslom alebo alkalicom prostredí.

Odpadové vody z výroby vláknín a papiera môžeme čistiť štyrmi základnými spôsobmi:


- mechanickým čistiacim procesom (*triedenie, filtrace, sedimentácia, flotácia*),
- chemickým čistiacim procesom (*flokulácia solami viacmocných kovov, vápnom, aniónovými polyelektrolytmi*),
- fyzikálno-chemickým čistiacim procesom (*absorpcia na aktívnom ubľí, tuhých polyméroch, chemisorpcia, reverzná osmóza*),
- biologickým čistiacim procesom (*anaeróbny, aeróbny postupom*).

Nevyhnutnou technologickou súčasťou čistenia je separácia vlákien v malých okruhoch papierenského stroja, kde sa má zachytávať maximálne množstvo vlákien, vracať ich späť do výroby a vodu na riedenie papieroviny čerpať pred nátokom na papierenský stroj.

Ročné náklady celulózového a papiernického priemyslu na realizáciu opatrení na ochranu životného prostredia sa predpokladajú v období 1992-1995 (podľa správy *CTS Consulting* a spoločnosti *Ekono*) **2,3-3,2 mld. USD**; 55 % z tejto sumy by sa malo investovať v Severnej Amerike, 27 % v Európe a 12 % v Ázii. Z tohto finančného objemu sa 52 % venuje na čistenie odpadových vôd, 30 % na zachytávanie emisií, 12,6 % na zneškodňovanie a odvoz tuhých odpadov a 5,4 % na ostatné opatrenia.

Literatúra

- Šutý, L., 1982: Výroba a vlastnosti buničín. Alfa, Bratislava, 470 pp.
 Hnetkovský, V. a kol., 1983: Papírenska práca. SNTL, Praha, 860 pp.
 Szalai, P., 1993: Súčasná situácia na trhu grafických papierov a kartónov. Zborník. Environmentálne programy v chemickej technológii dreva, celulózy a papiera. Chemickotechnologická fakulta, 23. - 24. september 1993, p. 245 - 250.



1. Schéma čistenia emisií z rozpúšťania taveniny: 1 - emisie do komína, 2 - práčka, 3 - regeneračný kotol, 4 - tavenina, 5 - kolorizátor, 6 - prevádzková voda, 7 - ohriata voda, 8 - slabý prací roztok, 9 - zelený lúh, 10 - rozpúšťacia nádrž

2. Schéma spaľovania odpadových plynov: 1 - zriedovací vzduch, 2 - neskondenzované plyny z terpentínového odplynu, 3 - tangenciálny vstup, 4 - neskondenzované plyny z varáka, 5 - kondenzát, 6 - ventilátor, 7 - protivýbušný ventil, 8 - palivo, 9 - ventilátor primárneho vzduchu, 10 - ventilátor, 11 - spaľovacia pec, 12 - regeneračná väppenná pec, 13 - plynajom, 14 - poistný otvor, 15 - SO_2 , H_2O , CO_2 , 16 - CO_2 , H_2O , 17 - CaSO_4

